

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08.07.2022

erneut veröffentlicht am: 28.07.2023

erneut veröffentlicht am: 01.03.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Günter Buscha – Entsorgung e. K. Inhaber Eileen Buscha
Adresse des Betreibers	Am Sülzegraben 19, 38820 Halberstadt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung und Lagerung von gefährlichen Abfällen
Adresse der Anlage	Am Sülzegraben 19, 38820 Halberstadt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.10.1.1 GE, 8.11.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	17.03.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Landkreis Harz (Untere Wasserbehörde)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	1) Diskrepanz zwischen genehmigtem und vorgefundenem Betriebsumfang 2) Technische Mängel nach Wasserrecht (AwSV)
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
1) Prüfung verwaltungsrechtlicher Schritte 2) Instandsetzungsplan	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	03.04.2023
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle, Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	1) Diskrepanz zwischen genehmigtem und vorgefundenem Betriebsumfang
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
1) Prüfung verwaltungsrechtlicher Schritte	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	02.11.2023
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle, Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Landkreis Harz (Untere Wasserbehörde)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	1) Diskrepanz zwischen genehmigtem und vorgefundenem Betriebsumfang 2) Technische Mängel nach Wasserrecht (AwSV)
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
1) Aufforderung an den Betreiber zur Beseitigung der Diskrepanz mit Fristsetzung → durch Nachreichung konnten Mängel beseitigt werden 2) Ausführungsplanung und bauliche Umsetzung → ist in Erarbeitung	