

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 28.11.2025

## Daten Betreiber:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Betreiber</b>              | MVV Umwelt Asset GmbH   |
| <b>Adresse des Betreibers</b> | Kraftwerk TREA Leuna<br>An der B91, Tor 12, Bau 1216<br>06237 Leuna |

## Daten Anlage:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Anlagenbezeichnung</b>             | Thermische Restabfallverwertungs- und Energieerzeugungsanlage (TREA Leuna) |
| <b>Adresse der Anlage</b>             | Kraftwerk TREA Leuna<br>An der B91, Tor 12, Bau 1216<br>06237 Leuna        |
| <b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b> | 5.2 a)   |
| <b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>    | 8.1.1.3 GE   |

## Daten Behörde:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b> | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt          |
| <b>Kontakt</b>                        | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b> | 31.07.2025                    |
| <b>Grund der Besichtigung</b>                   | Ereignis mit Umweltauswirkung |
| <b>Weitere beteiligte Behörden</b>              | Keine                         |

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

|   |  |
|---|--|
| <b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b> |  |
| <b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>                               |  |
| <b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>                                  |  |
| Keine   |  |