

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 30.10.2020

erneut veröffentlicht am: 20.11.2020, am 04.12.2020, am 18.12.2020 und am 14.05.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweinemast Gerbisbach GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Fischweg 4 06917 Jessen OT Gerbisbach

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage, Ferkelaufzuchtanlage
Adresse der Anlage	Fischweg 4 06917 Jessen OT Gerbisbach
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 GE 7.1.9.1 G

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.07.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	Änderung der Beschaffenheit und der Betriebsweise der Anlage
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	17.08.2020
Grund der Besichtigung	Beschwerde
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none">1. Anzahl Lüfter abweichend von Genehmigung nach § 4 BImSchG Freistellung nach § 15 BImSchG2. Tierplatzverteilung abweichend von Genehmigung nach § 4 BImSchG Freistellung nach § 15 BImSchG3. Unzureichende Eigenüberwachung
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
<ol style="list-style-type: none">1. Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs2. Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs3. Aufforderung zur Verbesserung der Eigenüberwachung	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.08.2020
Grund der Besichtigung	Beschwerde
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none">1. Anzahl Lüfter abweichend von Genehmigung nach § 4 BImSchG Freistellung nach § 15 BImSchG2. Tierplatzverteilung abweichend von Genehmigung nach § 4 BImSchG Freistellung nach § 15 BImSchG
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	30.09.2020
Grund der Besichtigung	Beschwerde
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none">1. Anzahl Lüfter abweichend von Genehmigung nach § 4 BImSchG Freistellung nach § 15 BImSchG2. Tierplatzverteilung abweichend von Genehmigung nach § 4 BImSchG Freistellung nach § 15 BImSchG
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	08.03.2020
Grund der Besichtigung	Beschwerde
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anzahl Lüfter abweichend von Genehmigung nach § 4 BImSchG und Freistellung nach § 15 BImSchG 2. Tierplatzverteilung abweichend von Genehmigung nach § 4 BImSchG und Freistellung nach § 15 BImSchG 3. Abluftreinigungsanlage teilweise außer Betrieb
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
<p>Zu 1 und 2: Aufforderung zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs</p> <p>Zu 3: Aufforderung die Abluftreinigungsanlage unverzüglich wieder in Betrieb zu nehmen</p> <p>→ Mangel Nr. 3 wurde zum 29.03.2021 behoben</p>	