Überwachungsbericht





Betreiber: Asmussen Agro GmbH

Standort: Jessen OT Linda

Anlagenbezeichnung: Sauenanlage

Einordnung 4.BlmSchV: 7.1.8.1 G, E

Datum: 15.06.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	15.06.2016
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt

Betreiberdaten:

Name	Asmussen Agro GmbH
Straße	Stolzenhainer Straße 5
PLZ/Ort	06917 Jessen OT Linda
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Jessen OT Mügeln
Straße	Mühlenstraße 17
PLZ/Ort	06917 Jessen OT Linda
Nr. gemäß 4.BlmSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	7.1.8.1 G, E
Bezeichnung gemäß 4.BlmSchV	Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Sauen

Überwachung gemäß:

§ 52a Abs.5 BlmSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
X		

Überwachungsanlass:

Überwachungs- programm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	Erläuterung	Erläuterung
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Sonstiger Anlass

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	
Anlagenteile	Anlagengelände, Lüftung, Kapazität und Auslastung der Ställe, Futtermittel- lagerung, Güllelagerung, Kadaver- lagerung
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Luftschadstoffe	Lärm		Abwasser	Abfall
	\boxtimes			
Wasserge- fährdende Stoffe	Boden		Grundwasser	Energieeffizienz
Sonstiges	/			
Bemerkungen	/			
Beteiligte Behörden und Sachverständige:				
Behörde		/		
Sachverständiger nach § 22VAwS		/		
Messstelle nach § 26 BlmSchG		/		

/

Sonstige

Teil 2: Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	15.06.2016
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt
Prüfthema/Prüfgegenstand	Altanlagenanzeige gemäß § 67 a BlmSchG vom 26.09.1991 Genehmigungsbescheid vom 31.07.1992 Nachträgliche Anordnung gemäß § 17 BlmSchG vom 06.10.1994

keine Mänge
Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Güllehochbehälter nicht abgedeckt	Behälter ist abzudecken
Flüssigmistladeplatz nicht flüssigkeitsundurchlässig	Flüssigmistladeplatz ist flüssigkeits- undurchlässig zu gestalten
Änderung des Heizsystems	Weiteres Vorgehen wird geprüft