

# Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Erdbau-Deponie-Recycling GmbH Burgenser Weg 100 39175 Möser / OT Körbelitz
<b>Anlagenbezeichnung</b>	HMD Körbelitz
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	Gemarkung Körbelitz, anliegend zur B1 zwischen Burg und Magdeburg
<b>Deponieklasse</b>	Deponieklasse II
<b>Deponiephase</b>	Deponie in der Stilllegungsphase
<b>Überwachungsintervall</b>	jährlich

## Daten Behörde:

zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	20.06.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	<input type="checkbox"/> Regelüberwachung/ <input checked="" type="checkbox"/> Anlassüberwachung

## Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

Ohne Beanstandungen

Mängel

Lft. Nr.	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
1.	Einbau von Deponieersatzbaustoffen in die Profilierungsschicht ohne vom LVwA bestätigte Eignungsnachweise und der Benennung eines Fremdprüfers	<p>Keine Annahme und Einbau von Deponieersatzbaustoffen bis zur Prüfung der noch vorzulegenden Nachweise und Bestätigung des Fremdprüfers.</p> <p>Mit der Bestätigung des Fremdprüfers am 02.07.2018, der abfallrechtlichen Nachkontrollen vom 28.08.2018 und 04.10.2018 und der Vorlage aller geforderten Nachweise wurde mit Schreiben vom 19.10.2018 der Annahme- und Einbaustopp aufgehoben.</p> <p>Der Mangel wird als behoben vermerkt.</p> <p>Der Einbau von Deponieersatzbaustoffen für die Profilierungsschicht der Deponie Körbelitz kann erfolgen.</p>