Überwachungsbericht





Betreiber: GmbH Läuferproduktion Langensalzwedel

Standort: 39590 Tangermünde OT Miltern

Anlagenbezeichnung: Sauenanlage

4.BlmSchV: 7.1.8.1 G, E

Datum: 29.09.2016

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	29.09.2016
Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Betreiberdaten:

Name	GmbH Läuferproduktion
	Langensalzwedel
Straße	Dorfstraße 46
PLZ/Ort	39590 Tangermünde, OT Miltern
Ansprechpartner	Geschäftsführer

Anlagendaten:

Standort	Tangermünde OT Langensalzwedel
Straße	Salzstraße 33
PLZ/Ort	39590 Tangermünde OT
	Langensalzwedel
Nr. gemäß 4. BlmSchV bzw.	7.1.8.1 G, E
Abwasseranlage nach § 60 WHG	
Bezeichnung gemäß 4. BlmSchV	Anlagen zum Halten oder zur
	Aufzucht Sauen einschließlich
	dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze
	mit 750 oder mehr Sauenplätzen

Überwachung gemäß:

§ 52aAbs.5 BlmSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV

Überwachungsanlass:

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
X	Erläuterung	Erläuterung
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
Erläuterung	Erläuterung	
Überwachungsumfang		

Überwachungsumfang:

Gesamtanlage	X
Anlagenteile	Anlagengelände, Lüftung, Kadaverlagerung, Güllelagerung
Bemerkungen	

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

Pruithemen / Pruigegenstand:			
Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
Sonstiges			
Bemerkungen			

Überwachungsbericht Seite 3

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

Behörde	
Sachverständiger nach § 22VAwS	
Messstelle nach § 26 BlmSchG	
Sonstige	

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle		29.09.2016
Anlagenbezeichnung		Sauenanlage
Zulassungsbehörde		Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Prüfthema/Prüfgegenstand		Anzeige nach § 67a BlmSchG
	keine Mängel	
\boxtimes	Mängel	

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Abdeckung der Güllegruben	künstliche Schwimmschicht bzw. Abdeckung ist herzustellen

Überwachungsbericht