

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 22.07.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Seppeler Feuerverzinkung Genthin GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Am Werder 2, 39307 Genthin

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Feuerverzinkungsanlage
Adresse der Anlage	Am Werder 2, 39307 Genthin
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.3 c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.9.1.1 GE, 3.10.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.04.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	