

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Betreiber: | Heukamp GbR |
| Standort: | Staßfurt OT Neundorf |
| Anlagenbezeichnung: | Schweinemastanlage |
| Einordnung 4.BImSchV: | 7.1.7.1 G, E |
| Datum | 07.12.2016 |

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1: Allgemeiner Teil

| | |
|---------------------|----------------------|
| Datum der Kontrolle | 07.12.2016 |
| Anlagenbezeichnung | Schweinemastanlage |
| Zulassungsbehörde | Landesverwaltungsamt |

Betreiberdaten:

| | |
|-----------------|------------------|
| Name | Heukamp GbR |
| Straße | Hauptstraße 44 |
| PLZ/Ort | 06449 Giersleben |
| Ansprechpartner | Geschäftsführer |

Anlagendaten:

| | |
|--|---|
| Standort | Staßfurt OT Neundorf |
| Straße | Ascherslebener Straße 23 |
| PLZ/Ort | 39418 Staßfurt OT Neundorf |
| Nr. gemäß 4. BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG | 7.1.7.1 G, E |
| Bezeichnung gemäß 4.BImSchV | Anlage zum Halten oder zur Aufzucht von Mastschweinen |

Überwachung gemäß:

| § 52a Abs.5 BImSchG | § 22a Abs.5 DepVO | § 9 Abs.5 IZÜV |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Überwachungsanlass:

| Überwachungsprogramm | Beschwerde | Ereignis mit Umweltauswirkung |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| X | <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> |
| Nachkontrolle | Verstoß gegen Vorschriften | Sonstiger Anlass |
| <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> | <i>Erläuterung</i> |

Überwachungsumfang:

| | |
|---------------------|---|
| Gesamtanlage | |
| Anlagenteile | Anlagengelände, Kapazität und Auslastung der Ställe, Futtermittel-lagerung, Güllelagerung, Kadaver-lagerung, Lüftung, Abluftreinigung, Heizsystem |
| Bemerkungen | |

Prüfthemen / Prüfgegenstand:

| Luftschadstoffe | Lärm | Abwasser | Abfall |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wassergefährdende Stoffe | Boden | Grundwasser | Energieeffizienz |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------|--|
| Sonstiges | |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Bemerkungen | |
|--------------------|--|

Beteiligte Behörden und Sachverständige:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Behörde | Landesverwaltungsamt |
| Sachverständiger nach § 22VAwS | |
| Messstelle nach § 26 BImSchG | |
| Sonstige | |

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

| | |
|---------------------------------|--|
| Datum der Kontrolle | 07.12.2016 |
| Anlagenbezeichnung | Schweinemastanlage |
| Zulassungsbehörde | Landesverwaltungsamt |
| Prüfthema/Prüfgegenstand | Überwachung gemäß §§ 52 und 52 a BImSchG |

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

| Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|--|---|
| unzureichende Abdeckung der Güllevorgruben | die Abdeckung ist unverzüglich auszubessern Hinweis: Abdeckung wurde zwischenzeitlich ausgebessert |
| pH-Wert Regulierung der Abluftreinigungsanlagen abweichend | Technische Überprüfung durch Errichterfirma |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |