

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



*PCI Augsburg GmbH
Werk Lutherstadt Wittenberg*

*Anlage zur Herstellung von Prepolymeren
sowie N-substituiertem Harnstoff und n-Alkyl-
aminen (HAT-Verfahren)
Einordnung 4. BImSchV: 4.1.8 GE*

Datum: 25.06.2014

Überwachungsbericht

Betreiber	PCI Augsburg GmbH
Standort	Werk Lutherstadt Wittenberg Coswiger Landstraße 2 b
Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Pre- polymeren sowie N-substituiertem Harnstoff und n-Alkylaminen (HAT- Verfahren)
Einordnung 4.BImSchV	4.1.8 GE
Datum der Kontrolle	25. Juni 2014

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 22a Abs.5 DepVO	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	Anfrage zu Anlagenänderung
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Anlagenteile :	Erläuterung
----------------	-------------

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser	Abfall
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonstiges	Erläuterung
-----------	-------------

Bemerkungen	
-------------	--

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde :	Landesverwaltungsamt Halle
Sachverständiger nach § 22VAwS :	
Messstelle nach § 26 BImSchG :	
Sonstige :	

Relevante Feststellungen und veranlasste Maßnahmen :

Festgestellte Mängel : keine	
Veranlasste Maßnahmen : keine	