

ID	Flussgebietseinheit	Koordinierungsraum	Grundwasserkörper		Zustand		Signifikante Belastung		Maßnahmen	
			Wasserkörpercode	Wasserkörpername	Chemie	Menge	Nummer gemäß WFD-Codelist	Bezeichnung	Nummer gemäß LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog	Bezeichnung gemäß LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog
6500	Weser	WES	4_2105	Obere Aller mesozoisches Festgestein rechts	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6501	Weser	WES	4_2105	Obere Aller mesozoisches Festgestein rechts	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
4285	Elbe	MEL	EN 1	Westfläming und Elbtal (Ehle)	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6502	Elbe	MEL	EN 3	Magdeburger Triaslandschaft und Elbtal	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6503	Elbe	HAV	HAV_UH_5	Eiburstromtal und westbrandenburgische Endmoräne	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
4282	Elbe	MEL	MBA 4	Elbe-Urstromtal (Aland)	schlecht	gut	2.1	Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6504	Elbe	MEL	MBA 4	Elbe-Urstromtal (Aland)	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6505	Elbe	MEL	NI10_2	Zehrengaben	schlecht	gut	2.1	Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6506	Elbe	MEL	NI10_2	Zehrengaben	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6507	Elbe	MEL	OT 4	Fiechtlinger Höhenzug	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6508	Elbe	MEL	OT 4	Fiechtlinger Höhenzug	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6509	Elbe	MEL	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6510	Elbe	MEL	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6511	Elbe	MEL	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
4287	Elbe	MEL	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	1.7	Punktquellen - Minenwasser	20	Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus dem Bergbau
4286	Elbe	MEL	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	1.7	Punktquellen - Minenwasser	502	Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
6512	Elbe	SAL	SAL GW 014	Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und -platten	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6513	Elbe	SAL	SAL GW 014	Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und -platten	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6514	Elbe	SAL	SAL GW 014	Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und -platten	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	504	Beratungsmaßnahmen
6515	Elbe	SAL	SAL GW 014	Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und -platten	schlecht	gut	2.10	Diffuse Quellen - Andere	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
84,86,87,90,91,93,3026,30	Elbe	SAL	SAL GW 014a	Merseburger Buntsandsteinplatte	schlecht	schlecht	1.5	Punktquellen - Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelände	21	Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten
6516	Elbe	SAL	SAL GW 014a	Merseburger Buntsandsteinplatte	schlecht	schlecht	2.10	Diffuse Quellen - Andere	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6516	Elbe	SAL	SAL GW 014a	Merseburger Buntsandsteinplatte	schlecht	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6517	Elbe	SAL	SAL GW 017	Saale-Elster-Aue	schlecht	schlecht	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6518	Elbe	SAL	SAL GW 017	Saale-Elster-Aue	schlecht	schlecht	2.1	Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6519	Elbe	SAL	SAL GW 017	Saale-Elster-Aue	schlecht	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6520	Elbe	SAL	SAL GW 020	Wettiner Permokarbon	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6521	Elbe	SAL	SAL GW 020	Wettiner Permokarbon	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6522	Elbe	SAL	SAL GW 021	Bernburg-Ascherslebener Triaslandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6523	Elbe	SAL	SAL GW 021	Bernburg-Ascherslebener Triaslandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6524	Elbe	SAL	SAL GW 022	Hallesche und Köthener Moränenlandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6525	Elbe	SAL	SAL GW 022	Hallesche und Köthener Moränenlandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6526	Elbe	SAL	SAL GW 022	Hallesche und Köthener Moränenlandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6527	Elbe	SAL	SAL GW 042	Freyburger Triasmulde	gut	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
4272,4273	Elbe	SAL	SAL GW 051	Zeit-Weißfelfer Platte (Elster)	schlecht	schlecht	2.8	Diffuse Quellen - Bergbau	38	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau
6528	Elbe	SAL	SAL GW 051	Zeit-Weißfelfer Platte (Elster)	schlecht	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6529	Elbe	MES	SE 5	Südfläming	gut	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6530	Elbe	MES	VM 2-3	Moränenlandschaft Dübener Heide	schlecht	gut	2.8	Diffuse Quellen - Bergbau	38	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau
6531	Elbe	MES	VM 2-3	Moränenlandschaft Dübener Heide	schlecht	gut	9	Historische Belastungen	99	Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen
196,198,199,3031	Elbe	MES	VM 2-4	Bitterfelder Quartärplatte	schlecht	gut	2.8	Diffuse Quellen - Bergbau	38	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau
6532	Elbe	MES	VM 2-4	Bitterfelder Quartärplatte	schlecht	gut	1.5	Punktquellen - Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelände	21	Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten