



ID	Flussgebietseinheit	Koordinierungsraum	Grundwasserkörper		Zustand Chemie	Zustand Menge	Signifikante Belastung		Maßnahmen	
			Wasserkörpercode	Wasserkörpername			Nummer	Bezeichnung	Nummer gemäß LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog	Bezeichnung gemäß LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog
6777	Weser	Weser	4_2105	Obere Aller mesozoisches Festgestein rechts	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6778	Weser	Weser	4_2105	Obere Aller mesozoisches Festgestein rechts	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6779	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	EN 1	Westfläming und Elbtal (Ehle)	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6780	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	EN 3	Magdeburger Triaslandschaft und Elbtal	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6781	Elbe	Havel	HAV_UH_5	Elburstromtal und westbrandenburgische Endmoräne	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6782	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	MBA 4	Elbe-Urstromtal (Aland)	schlecht	gut	2.1	Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6783	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	MBA 4	Elbe-Urstromtal (Aland)	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6784	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	NI10_2	Zehrengaben	schlecht	gut	2.1	Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6785	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	NI10_2	Zehrengaben	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6786	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	OT 4	Flechtinger Höhenzug	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6787	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	OT 4	Flechtinger Höhenzug	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6788	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6789	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6790	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6791	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	1.7	Punktquellen - Minenwasser	20	Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus dem Bergbau
6792	Elbe	Mittlere Elbe/Elde	OT 5	Zielitzer Haldengebiet	schlecht	schlecht	1.7	Punktquellen - Minenwasser	502	Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben
6793	Elbe	Saale	SAL GW 014	Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und platten	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6794	Elbe	Saale	SAL GW 014	Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und platten	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6795	Elbe	Saale	SAL GW 014	Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und platten	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	504	Beratungsmaßnahmen
6796	Elbe	Saale	SAL GW 014	Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und platten	schlecht	gut	2.10	Diffuse Quellen - Andere	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6797	Elbe	Saale	SAL GW 014a	Merseburger Buntsandsteinplatte	schlecht	schlecht	1.5	Punktquellen - Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelände	21	Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten
6798	Elbe	Saale	SAL GW 014a	Merseburger Buntsandsteinplatte	schlecht	schlecht	2.10	Diffuse Quellen - Andere	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6799	Elbe	Saale	SAL GW 014a	Merseburger Buntsandsteinplatte	schlecht	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6800	Elbe	Saale	SAL GW 017	Saale-Elster-Aue	schlecht	schlecht	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6801	Elbe	Saale	SAL GW 017	Saale-Elster-Aue	schlecht	schlecht	2.1	Diffuse Quellen - Ablauf aus Siedlungsgebieten	501	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
6802	Elbe	Saale	SAL GW 017	Saale-Elster-Aue	schlecht	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6803	Elbe	Saale	SAL GW 020	Wettiner Permokarbon	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6804	Elbe	Saale	SAL GW 020	Wettiner Permokarbon	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6805	Elbe	Saale	SAL GW 021	Bernburg-Ascherslebener Triaslandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6806	Elbe	Saale	SAL GW 021	Bernburg-Ascherslebener Triaslandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6807	Elbe	Saale	SAL GW 022	Hallesche und Köthener Moränenlandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6808	Elbe	Saale	SAL GW 022	Hallesche und Köthener Moränenlandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	27	Maßnahmen zur Reduzierung der direkten Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
6809	Elbe	Saale	SAL GW 022	Hallesche und Köthener Moränenlandschaft	schlecht	gut	2.2	Diffuse Quellen - Landwirtschaft	41	Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffeinträge in GW durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
6810	Elbe	Saale	SAL GW 042	Freyburger Triasmulde	gut	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6811	Elbe	Saale	SAL GW 051	Zeititz-Weißenfelfer Platte (Elster)	schlecht	schlecht	2.8	Diffuse Quellen - Bergbau	38	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau
6812	Elbe	Saale	SAL GW 051	Zeititz-Weißenfelfer Platte (Elster)	schlecht	schlecht	6.2	Grundwasser - Änderung des Wasserstandes oder -volumens	508	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
6813	Elbe	Mulde-Elbe-Schwarze Elster	VM 2-3	Moränenlandschaft Dübener Heide	schlecht	gut	2.8	Diffuse Quellen - Bergbau	38	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau
6814	Elbe	Mulde-Elbe-Schwarze Elster	VM 2-3	Moränenlandschaft Dübener Heide	schlecht	gut			99	Maßnahmen zur Reduzierung anderer anthropogener Belastungen
6815	Elbe	Mulde-Elbe-Schwarze Elster	VM 2-4	Bitterfelder Quartärplatte	schlecht	gut	2.8	Diffuse Quellen - Bergbau	38	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau
6816	Elbe	Mulde-Elbe-Schwarze Elster	VM 2-4	Bitterfelder Quartärplatte	schlecht	gut	1.5	Punktquellen - Kontaminierte Gebiete oder aufgegebene Industriegelände	21	Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Stoffeinträge aus Altlasten und Altstandorten