

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 15.05.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Gerwischer Rohstoffrecycling und Verwertung GmbH
Adresse des Betreibers	Lostauer Str. 5, 39175 Biederitz OT Gerwisch

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Fallwerk I
Adresse der Anlage	Lostauer Str. 5, 39175 Biederitz OT Gerwisch
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.3b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.11.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	20.01.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mängel	<input type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		