

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 24.04.2020

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Mittelsdorf Recycling
<b>Adresse des Betreibers</b>	Sandfleck 1 98597 Breitungen

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Bodenbehandlungsanlage (Biobeetanlage)
<b>Adresse der Anlage</b>	Zerbster Straße 10-14 06862 Dessau-Roßlau OT Tornau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.1 a)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.7.1.1 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	27.01.2020
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	Stadt Dessau-Roßlau, untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		