

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 17.04.2020

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Betreiber | Agrar GmbH Kakerbeck |
| Adresse des Betreibers | Wustrewer Str. 6, 39624 Kalbe/Milde |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Anlagenbezeichnung | Schweinemastanlage Kakerbeck |
| Adresse der Anlage | Wustrewer Str. 6, 39624 Kalbe/Milde |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 6.6 b) |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 7.1.7.1 EG |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|--|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 05.02.2020 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Beteiligte Behörden | Umweltamt Altmarkkreis Salzwedel, Sachgebiet Wasserwirtschaft |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | | |
| Keine Mängel | <input type="checkbox"/> | |
| Mängel | <input checked="" type="checkbox"/> | Unzureichende Gülleabdeckung |
| Veranlasste Maßnahme der Behörde | | |
| Wiederherstellung der genehmigungskonformen Gülleabdeckung | | |