

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 20.11.2020

Daten Betreiber:

Betreiber	Heide-Legehennen GmbH
Adresse des Betreibers	Hornbruch 6 27389 Fintel

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Legehennenanlage
Adresse der Anlage	Kantstraße 23 38820 Halberstadt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6. a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.1.1 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.08.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde, Lkr Harz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	geänderte Ablufführung
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Revisionsschreiben		