

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 30.04.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg e.G. Schladebach
Adresse des Betreibers	Siedlungsstraße 17a 06231 Bad Dürrenberg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Legehennenanlage Schladebach
Adresse der Anlage	06237 Leuna OT Kötzschau, Wölkauer Weg 14
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.1.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	22.07.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	