

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 15.01.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Drewitzer Sauenhaltung GbR
Adresse des Betreibers	Lübarser Straße 11 39291 Möckern OT Drewitz

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Adresse der Anlage	Lübarser Straße 11 39291 Möckern OT Drewitz
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6. c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.8.1 GE, 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	23.09.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Teilweise defekte Abdeckung der Güllebecken
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Aufforderung zur Reparatur mit Fristsetzung		