

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 15.01.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	CST GmbH
Adresse des Betreibers	Bakenröder Straße 7, 38871 Ilsenburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anodisierungsanlage
Adresse der Anlage	Bakenröder Straße 7, 38871 Ilsenburg
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.6
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.11.2020
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Unter Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Es wurden diverse Beschädigungen an der Beschichtung der Auffangräume festgestellt.
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Die defekten Auffangräume der Eloxalanlage sind unverzüglich durch einen Fachbetrieb ordnungsgemäß herzustellen. Die ordnungsgemäße Herstellung ist durch einen Sachverständigen für wassergefährdende Stoffe im Rahmen einer Zusatzprüfung zu bescheinigen.		