

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 13.08.2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Fleischwerk Weißenfels GmbH
Adresse des Betreibers	Am Schlachthof 1, 06667 Weißenfels

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zum Schlachten von Tieren (Schweine)
Adresse der Anlage	Am Schlachthof 1, 06667 Weißenfels
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.4 a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.2.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	18.06.2021 und 01.07.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	UIB Burgenlandkreis

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	