

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 30. Juli 2021

Daten Betreiber:

Betreiber	Indulor Chemie GmbH & Co. KG Produktionsgesellschaft Bitterfeld
Adresse des Betreibers	Straße am Landgraben 6 06749 Bitterfeld-Wolfen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Polymerisationsanlage
Adresse der Anlage	Straße am Landgraben 6 06749 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1. h)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.8 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	20. Juli 2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Landkreis Anhalt-Bitterfeld – Untere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	