

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.02 2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrargenossenschaft Bad Dürrenberg e.G.
Adresse des Betreibers	Siedlungsstraße 17a 06231 Bad Dürrenberg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Legehennenanlage Schladebach
Adresse der Anlage	Wölkauer Weg 14 06237 Leuna OT Kötzschau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.1.1 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	13.10.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt.	Änderung der Beschaffenheit und des Betriebs der Anlage ohne Genehmigung
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	