

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 04.03.2022

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Gutshof Kloster Neuendorf GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Trüstedter Straße 41 39638 Gardelegen, OT Kloster Neuendorf

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Schweinemastanlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Colbitzer Str. 25, Englischer Berg, 39326 Angern
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6.b
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.7.1 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	10.11.2021
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Änderung der Auslaufnutzung</li><li>2. Änderung der Futterlagerung</li></ol>
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Aufforderung zur Stellungnahme und zur Herstellung eines genehmigungskonformen Betriebs mit Fristsetzung.	