

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.03.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH
Adresse des Betreibers	Am Haupttor, Bau 4310, 06237 Leuna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Carboxylierungsanlage
Adresse der Anlage	Am Haupttor, Bau 7629, 06237 Leuna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.2 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.11.2021
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	untere Abfallbehörde Saalekreis

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	