

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 24.06.2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Halberstädter Landwurst GmbH
Adresse des Betreibers	Dr.-Crohn-Straße 1, 38820 Halberstadt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von 91 Tonnen Lebendgewicht je Tag
Adresse der Anlage	Dr.-Crohn-Straße 1, 38820 Halberstadt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.4.a
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.2.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	03.03.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	