

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 8. April 2022

Daten Betreiber:

Betreiber	Zahna Fliesen GmbH
Adresse des Betreibers	Paul- Utzschneider- Straße 1 06895 Zahna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Herstellung keramischer Bodenfliesen
Adresse der Anlage	Paul- Utzschneider- Straße 1 06895 Zahna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	3.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	2.10.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	30. März 2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Keine	