

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.11.2022

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Betreiber | Befesa Aluminium Germany GmbH |
| Adresse des Betreibers | Claude-Breda-Str. 6, 06406 Bernburg |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anlagenbezeichnung | Aluminium-Zweitschmelzwerk |
| Adresse der Anlage | Claude-Breda-Str. 6, 06406 Bernburg |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 2.5 b) |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 3.4.1, 3.8.1, 8.11.2.2, 8.12.2, 8.12.1.1 |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 11.11.2022 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | keine |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden keine Mängel festgestellt. | |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| keine | |