

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 03.03.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	GKW-Gemeinschaftskläwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH
Adresse des Betreibers	Am Klärwerk 1 06803 Bitterfeld-Wolfen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Klärschlamm-trocknung und -verbrennung
Adresse der Anlage	Salegaster Chaussee 2 06803 Bitterfeld-Wolfen OT Greppin
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.2. b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.1.1.1 (G E) i. V. m. 1.2.2.2 (V)

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	05.12.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurde keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	