

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.05.2023

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Geflügelhof Möckern ZNL der Lohmann & Co. AG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Pabsdorfer Weg 9 39291 Möckern

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Hähnchenmastanlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Pabsdorfer Weg 9 39291 Möckern
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6. a)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.3.1 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	26.01.2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Obere Abwasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	