

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 21.04.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Fernwärmeversorgungs-GmbH Dessau
Adresse des Betreibers	Albrechtstr. 48, 06844 Dessau-Roßlau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Heizkraftwerk Dessau
Adresse der Anlage	An der Fine 4, 06842 Dessau-Roßlau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	1.1
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	1.1 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	13.03.2023
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde Dessau-Roßlau

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	