

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 21.04.2023

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Fernwärmeversorgungs-GmbH Dessau
<b>Adresse des Betreibers</b>	Albrechtstr. 48, 06844 Dessau-Roßlau

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Heizwerk Ost
<b>Adresse der Anlage</b>	Am Friedrichsgarten 2, 06844 Dessau-Roßlau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	1.1
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	1.1 G E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaefzimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	13.03.2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Untere Wasserbehörde Dessau-Roßlau

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	