

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:

28.04.2023

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	BTF Composite GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Wilsdruffer Straße 11 in 01723 Wilsdruff

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Herstellung von Kunststoffen
<b>Adresse der Anlage</b>	Chloratstraße 3 in 06749 Bitterfeld-Wolfen
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	4.1 h
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	4.1.8 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	05.04.2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Keine	