

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 30.06.2023

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Logistik-Beratung-Recycling GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Kämmeritzer Straße 1, 06242 Braunsbedra

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen (Herstellung von Sekundär-Ersatz-Regel-Brennstoffen) (EBS I und II)
<b>Adresse der Anlage</b>	Kämmeritzer Straße 1, 06242 Braunsbedra
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.3. a) iii)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.2.3 GE i. V. m. 8.12.2 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	12. April 2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Untere Wasserbehörde, LK Saalekreis Untere Immissionsschutzbehörde, LK Saalekreis

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	Die Grundstücksentwässerung sowie die Löschwasserrückhaltung sind nicht entsprechend den erteilten Genehmigungen umgesetzt.
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	