

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 21.07.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	SUC Sächsische Umweltschutz-Consulting GmbH
Adresse des Betreibers	Magazinstr. 15 01099 Dresden

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur chemischen Behandlung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen
Adresse der Anlage	Graphitstr. 7 06749 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1.b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.8.1.1 GE 8.8.2.1 GE 8.12.1.1 GE 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	26.04.2023
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	