

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am 14.07.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Baumann & Burmeister GmbH
Adresse des Betreibers	Berliner Straße 100 06258 Schkopau OT Döllnitz

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Beton und Asphaltbaustoffen
Adresse der Anlage	Berliner Straße 100 06258 Schkopau OT Döllnitz
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1. c
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.1.1, 8.12.1.1, 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	10.05.2023
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	