# Überwachungsbericht



Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08.09.2023

#### **Daten Betreiber:**

Betreiber	Pilzhof Pilzsubstrat Wallhausen GmbH
Adresse des Betreibers	Mühlgebreite 4, 06528 Wallhausen

### **Daten Anlage:**

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Pilzsubstraten
Adresse der Anlage	Mühlgebreite 4, Wallhausen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3. a) i)
Nr. Anhang 1 der 4. BlmSchV	8.5.1 GE

### Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

## Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	30.05.2023
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Es wurden keine Mängel festgestellt.		
Veranlasste Maßnahmen der Behörde		
keine		