

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08. September 2023

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Dow Olefinverbund GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Straße B 13 06258 Schkopau

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Herstellung von Chlor
<b>Adresse der Anlage</b>	Straße B 13 06258 Schkopau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	4.2 a)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	4.1.12 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	06. Juni 2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Untere Abfallbehörde, untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	