

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 05.05.2023

Neu veröffentlicht am: 01.09.2023

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Schweinezucht Polkau GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Klein Ballerstedter Weg 09606 Osterburg (Altmark) OT Polkau

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Sauenanlage Polkau
<b>Adresse der Anlage</b>	Klein Ballerstedter Weg 09606 Osterburg (Altmark) OT Polkau
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6 c)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.8.1 EG

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	12.01.2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Beschwerde
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	1. Güllelagerung ist nicht genehmigungskonform.
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
1. Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung.	

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	21.06.2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Nachkontrolle
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Veterinäramt Landkreis Stendal, Untere Wasserbehörde Landkreis, Stendal, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt Landkreis Stendal

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	