

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 10.11.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Mesa Agrar GmbH
Adresse des Betreibers	An der Mittelheide 5 39307 Jerichow OT Roßdorf

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Sauen- und Mastschweineanlage Wasmerslage
Adresse der Anlage	Feldstraße 27, 39606 Königsmark OT Wasmerslage
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.c, 6.6.b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.8.1 GE, 7.1.7.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.07.2023
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	Anzahl Lüfter nicht genehmigungskonform
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	