

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.08.2023

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Elcowire GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Lichtlöcherberg 40, 06333 Hettstedt

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Draht-Gieß-Walzanlage (DGW)
<b>Adresse der Anlage</b>	Lichtlöcherberg 40, 06333 Hettstedt
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	2.5.b)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	3.4.1 GE, 3.6.3 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	10.08.2023
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	