

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.11.2022

Neu veröffentlicht am: 21.12.2023

Daten Betreiber:

Betreiber	Veolia Klärschlammverwertung Deutschland GmbH
Adresse des Betreibers	Nordstraße 15 04420 Markranstädt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Klärschlamm-trocknungsanlage
Adresse der Anlage	Bayerische Straße 20, 06686 Lützen, OT Zorbau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 a) ii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.10.2.1 GE und 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	14.10.2022
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	04.09.2023
Grund der Besichtigung	Beschwerde
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	