

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 01.03.2024

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|---|
| Betreiber | DEMVA GmbH |
| Adresse des Betreibers | An der Mittelheide 5 39307 Jerichow / OT Roßdorf |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anlagenbezeichnung | Sauenanlage Kleindemsin |
| Adresse der Anlage | Dorfstraße 12 39307 Jerichow, OT Kleindemsin |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 6.6.c) |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 7.1.8.1 GE, 9.36 V |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 08.11.2023 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | keine |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden keine Mängel festgestellt. | |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| keine | |