

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 15.03.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	SARPI Schkopau GmbH
Adresse des Betreibers	Gebäude L946 06258 Schkopau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Drehrohrofen-Anlage
Adresse der Anlage	Value Park L47 06258 Schkopau, OT Korbetha
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.2 b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.1.1.1, 8.12.1.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	09.03.2023
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Landkreis Saalekreis (Untere Wasserbehörde)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	21.12.2023
Grund der Besichtigung	Beschwerde
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	