

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 09.02.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Krebs Brügggen Sekundärrohstoffe GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Gessnerstraße 1, 38820 Halberstadt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Aufbereitung, Vermischung und Konditionierung von mineralischen Abfällen
Adresse der Anlage	Woolnoughstraße 13; 38820 Halberstadt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.5.
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.1.1 G E; 8.12.1.1 G E; 8.11.2.4 V; 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.01.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	