

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08.03.2024

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	AURA Technologie GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Am Ernst-Schacht 3; 06311 Helbra

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Produktion von Cobalt-, Molybdän-, Nickel- und Vanadiumsalzen
<b>Adresse der Anlage</b>	Am Ernst-Schacht 3; 06311 Helbra
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	4.2 d)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	4.1.15 G E, 8.12.1.1 G E, 8.12.2, 9.3.1

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaefzimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	20.02.2024
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	Die Lagerhaltung entspricht aus abfall- und wasserrechtlicher Sicht nicht dem Stand der Technik.
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde (UWB)</b>	
Der Anlagenbetreiber wurde aufgefordert den genehmigungskonformen Zustand mit Fristsetzung herzustellen.	