

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.04.2024

## Daten Betreiber:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Betreiber</b>              | EURECUM GmbH & Co. KG                            |
| <b>Adresse des Betreibers</b> | Kasseler Straße 46<br>06295 Lutherstadt Eisleben |

## Daten Anlage:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Anlagenbezeichnung</b>             | Anlage zur Ersatzbrennstoffherstellung           |
| <b>Adresse der Anlage</b>             | Kasseler Straße 46<br>06295 Lutherstadt Eisleben |
| <b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b> | 5.3 b) ii)                                       |
| <b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>    | 8.11.2.3 G E, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V               |

## Daten Behörde:

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Zuständige Überwachungsbehörde</b> | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt          |
| <b>Kontakt</b>                        | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b> | 11.12.2023   |
| <b>Grund der Besichtigung</b>                   | Überwachungsprogramm   |
| <b>Weitere beteiligte Behörden</b>              | Landesamt für Verbraucherschutz,<br>Landesanstalt für Altlastenfreistellung,<br>Untere Wasserbehörde |

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

|  |  |
|--|--|
| <b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>                            |  |
| <b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>   | nicht genehmigungskonformer Anlagenbetrieb |
| <b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>   |  |
| Prüfung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen zur Wiederherstellung eines genehmigungskonformen Betriebs. |  |