

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 09.08.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweinemast Gerbisbach GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Fischweg 4, 06917 Jessen OT Gerbisbach

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemast-, Ferkelaufzucht- und Biogasanlage
Adresse der Anlage	Fischweg 4, 06917 Jessen OT Gerbisbach
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6. b) 5.3. b) i)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 GE, 7.1.9.1 G, 1.2.2.2 V, 8.6.3.1 GE, 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	10.04.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben bzgl. der Abdeckung von Gülle- / Gärrestbehältern 2. Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben bzgl. einzelner Bereiche der Abluftreinigungsanlage 3. Änderung der Futterlagerung ohne die notwendige behördliche Entscheidung
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
<p>Zu 1.: Anhörung mit Fristsetzung</p> <p>Zu 2.: Anhörung mit Fristsetzung</p> <p>Zu 3.: Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung</p>	