

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 26.07.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Stork Umweltdienste GmbH
Adresse des Betreibers	Stork Umweltdienste GmbH Parchauer Str. 3 39126 Magdeburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Metallentfrachtung
Adresse der Anlage	Parchauer Str. 3 39126 Magdeburg
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 a) iv), b) iii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.3, 8.11.2.4, 8.12.2, 8.12.3.2, 8.15.3

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	07.05.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	