

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 05.09.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Eisen- und Stahlguss Dessau GmbH
Adresse des Betreibers	Thomas-Müntzer-Straße 42, 06842 Dessau-Roßlau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schmelz- und Gießanlage (Eisengießerei)
Adresse der Anlage	Thomas-Müntzer-Straße 42, 06842 Dessau-Roßlau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.4
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.7.1 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	08.05.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Abwasserbehörde, Untere Abfallbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	