

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 09.08.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	ROMONTA Reststoffverwertungsgesellschaft mbH
Adresse des Betreibers	Chausseestraße 1 06317 Seegebiet Mansfelder Land OT Amsdorf

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Dampferzeuger 5 und 6
Adresse der Anlage	Chausseestraße 1 06317 Seegebiet Mansfelder Land OT Amsdorf
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5. 2 a)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.1.1.3 (GE), 8.12.2 (V)

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	14.05.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Keine	