

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 04.10.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Schlenk Metallic Pigments GmbH
Adresse des Betreibers	Barnsdorfer Hauptstr. 5, 91154 Roth

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Aluminium-Legierungsmasselgießerei und Aluminium-Gießerei
Adresse der Anlage	Hinter dem Bahnhof 12, 06749 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.5. b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.4.1 GE, 3.23 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	17.06.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	